

合同点検対策箇所一覧表

令和6年2月時点

別添1

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
1	田丸小学校	町道矢野玉川線と町道田丸土羽線の交差点	上田辺585-7付近	直線でスピードが出やすく危険。凹凸のないイメージランプや減速などの看板設置。	横断歩道を明示するためラバーポールを設置する。	町（道路管理者）	R5	令和5年度新規次年度以降
2	田丸小学校	町道矢野玉川線	上田辺590-1～上田辺644付近	ガードレールや歩道の設置	幅員不足でガードレール設置は不可。歩行者保護対策としてカーブにラバーポールを設置する。	町（道路管理者）	R5	令和5年度新規次年度以降
3	玉城中学校	県道伊勢多気線	野篠1343-3～野篠1298付近	通学路が小学校・中学校で重複しており、歩道が狭い箇所での、自転車と歩行者の接触の危険がある。	設置式ガードレールの仕様変更（コンパクト化）	三重県	R2以前	次年度以降
4	下外城田小学校	県道岩出田丸線	岡出670～岩出1091-2付近	自歩道の設置	道路拡幅および自歩道設置工事を施工する。	県（道路管理者）伊勢警察署	R4	令和5年度対策実施中（測量中）
5	玉城中学校	町道田丸宮古線	勝田5380-1地先～勝田5431地先	スピードを出す車両が多いため児童が道路を横断する際危険である。また、通行量が多いが道路幅員が狭いため、車のすれ違いがスムーズにできず、すれ違う際に児童に接触する危険性も高い	自歩道の整備と狭隘である現道（車道）の道路拡幅を一体的整備を行う。道路整備完了までについて通学路の変更および交差点の着色道路標示による注意喚起の設置にて暫定対応とする。	町（道路管理者）	R2以前	令和5年度対策実施中 令和8年度完了予定
6	田丸小学校	県道田丸停車場斎明線	田丸306付近	信号機設置	設置基準（指針）に該当しないため信号設置はできない。信号待ちで渋滞が発生の懸念もある。止まれ、クロスマークが消えているため塗り直しと、ラバーポール1本設置を行った。	県（道路管理者）町（道路管理者）伊勢警察署	R4	令和5年度対策済み
7	田丸小学校	県道伊勢多気線と県道岩出田丸線の交差点部	佐田1763付近	歩道段差解消	路面排水管が詰まっていたため修繕対応を行った。引き続き維持管理を実施していく。	県（道路管理者）	R4	令和5年度対策済み
8	田丸小学校	県道田丸停車場斎明線と町道下田辺羽根線の交差点部	下田辺588付近	ラバーポールの設置 右左折の車が多く、道路幅も狭いため	ラバーポールを3本設置し、内回りできなくした。	県（道路管理者）	R4	令和5年度対策済み
9	田丸小学校	町道田丸土羽線	茶屋公民館前	横断歩道設置・注意喚起看板設置	設置基準（指針）に該当しないため横断歩道の設置はできない。注意喚起看板を設置した。	町（生活環境室）	R4	令和5年度対策済み
10	田丸小学校	県道田丸停車場斎明線と町道下田辺羽根線の交差点部	下田辺588付近	ボラードの設置 以前に車両同士の事故で信号待ちをしていた方が被害にあったため	ボラードの設置完了。	県（道路管理者）	R4	令和5年度対策済み
11	田丸小学校	栄町久保線と新田町第1号線の交差点	佐田980-3付近	交通量が多く、横断する際の児童の待機場所や歩道部分が狭く危険である。	ラバーポール・グリーンペイント施工による横断歩道部の待避所整備を行い児童の安全を確保した。	町（道路管理者）	R3	令和5年度対策済み

合同点検対策箇所一覧表

令和6年2月時点

別添1

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
12	田丸小学校	町道田丸土羽線	上田辺1047-5付近	見通しの悪いS字カーブ、歩道幅も狭い。	正面衝突対策としてカーブ前後に道路標示の矢羽根マークを施工、ガードレールによる対策を実施した。	町（道路管理者）、伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み
13	田丸小学校	町道下田辺野篠線	下田辺547付近	道路路肩が崩れており防護柵もないため落下の危険がある。	正面衝突対策としてカーブ前後に道路標示の矢羽根マークを施工検討。側溝改修もしくは土留めの施工を検討。田丸土羽線との交差点については車線幅を狭め、グリーンペイントによる歩行者保護を行った。	町（道路管理者）、伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み
14	外城田小学校	町道田丸宮古線	勝田2204-1付近	信号設置・減速標示の施工	設置基準（指針）に該当しないため信号設置はできない。農道勝田南地2号線の止まれ、停止線の塗り直しを行った。	伊勢警察署	R4	令和5年度対策済み
15	外城田小学校	県道伊勢多気線	外城田小学校歩道橋	歩道橋に滑り止めの施工	防滑修繕を行った。	県（道路管理者）	R4	令和5年度対策済み
16	外城田小学校	町道田宮寺蚊野線	矢野1225付近	田宮寺側の車道は狭いが直線のため車の速度が出やすく危険。	グリーンペイント等による歩行空間の明示を行った、	町（道路管理者）伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み
17	外城田小学校	原富岡線と野篠矢野線の交差点部	田宮寺220-1付近	登校時の交通量が多いため児童が道路を横断する際危険。	横断者数が少ないため信号の設置は不可能。交差点北側の滞留場所に歩行者保護対策としてラバーポールを設置した。	町（道路管理者）伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み
18	外城田小学校	蚊野積良線と田宮寺蚊野線の交差点	矢野137-2付近	田宮寺蚊野線側の道路が広くスピードが出やすい。横断歩道がない。	町道蚊野積良線と町道田宮寺蚊野線に「通学時間帯の車両通行ご遠慮ください」の看板を設置した。	町（教育委員会、生活環境室）、伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み
19	外城田小学校	町道田宮寺蚊野線	矢野1339番地～田宮寺891番地	道路幅員が狭く、通行車両と交通弱者が接触する危険がある。	グリーンペイント等による歩行空間の明示を行った、	町（道路管理者）、伊勢警察署	R2以前	令和5年度対策済み
20	有田小学校	県道玉川小俣線	日向225-2付近	点滅信号はあるが、大型車がよく通る箇所であり横断児童の安全確保が必要。	車両に対して事前に信号を告知をするため、北側の直線箇所に「信号機あり」標識を設置した。	県（道路管理者）町（教育委員会、道路管理者）伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み
21	有田小学校	県道玉川小俣線 町道矢野玉川線	玉川287-5付近	見通しの良い直線かつ大型車が通るためグリーンペイントは施工されているが歩行者保護対策が必要ではないか。	外側・グリーンペイントを移設し路肩を50cm広げた。歩行者保護の観点からラバーポールを5mピッチで施工、サニーとの交差点部はガードパイプ・ボラードの設置を行った。	県（道路管理者）町（道路管理者）伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
22	有田小学校	農道宮一経営体玉川長更3号線	門前324付近	通学路であるが見通しが悪いS字カーブで危険。カーブミラーはあるが車用であり歩行者は見えにくい。	現状あるφ600のカーブミラーを長方形のものに変更するよう検討する。西（大手町世古線との交差点）側にはグリーンペイント（W=15cm）の施工を検討。通学路注意の看板設置。カーブミラーの変更、グリーンペイント施工完了。	町（道路管理者、生活環境室）伊勢警察署	R3	令和5年度対策済み
23	下外城田小学校	県道岩出田丸線と町道中角山岡第1号線の交差点	中角168付近	歩道部分へカラー舗装の設置	横断歩道設置基準に適合しない横断歩道のためカラー舗装の施工は不可。交差点北側に「横断者注意」標示を施工した。	県（道路管理者）	R4	令和5年度対策済み
24	下外城田小学校	県道伊勢多気線と町道富岡第2号線の交差点部	富岡461付近	交通安全標示・看板の設置	T字マーク×2を施工。止まれの塗り直しを実施。交差点北側にラバーポール1本を設置し、内回りできなくした。	県（道路管理者）	R4	令和5年度対策済み
25	下外城田小学校	町道原富岡線	山岡1468付近	保育所保護者の車と通学路が交差しており危険。	「歩行者横断注意」の看板を設置し、歩行者保護対策を行った。	町（生活環境室）	R3	令和5年度対策済み
26	玉城中学校	県道伊勢多気線	野篠第1号線交差点野篠1712付近	歩道への滑り止めの施工	防滑テープの施工を行った。	県（道路管理者）	R4	令和5年度対策済み
27	玉城中学校	町道中楽朝久田線	下田辺957付近	中央公民館へ部活動等による児童活用者が多く、大手町世古線の道路横断する必要があるが、近接箇所に横断歩道がなく危険である。	中央公民館への横断方向は通学路ではないことから、通常の交通安全対策として別途歩行者保護対策を実施する。	伊勢警察署、町（道路管理者）	R2以前	令和5年度対策済み
28	下外城田小学校	県道岩出田丸線と町道原富岡線の交差点	岡出713-1付近	自転車用（歩行者用）の信号設置	基準に満たないため設置不可。	県（道路管理者）伊勢警察署	R5	R5新規不可
29	田丸小学校	町道下田辺第6号線	下田辺591-2付近	道路幅が狭く、高架下のため防犯上危険。	防犯カメラや非常用ボタンなど防犯の観点から対策を検討する。 ・令和4年度高架下が見通せる位置に防犯カメラの設置完了。	町（生活環境室）	R3	令和4年度対策済み
30	外城田小学校	矢野第1号線と蚊野積良線の交差点	矢野1380付近	横断箇所であるが滞留所など安全の点検が必要。	歩車道分離ブロック、滞留場所への防護柵を設置済み。防護柵へのブラケット式ブリンカーライト設置を検討する。	町（道路管理者）	R3	令和4年度対策済み
31	有田小学校	町道中楽長更線ほか1	中楽15-1～長更467付近	道路幅員が狭く、通行車両と交通弱者が接触する危険がある。	道路改良または、グリーンベルト等による歩行空間の明示。	町（道路管理者）、伊勢警察署	R2以前	令和4年度対策済み
32	有田小学校	町道中楽長更線と岡村長更第3号線の交差点部	長更467-1付近	見通しの良い直線のためスピードが出やすく、横断の際に滞留場所がなく危険。	滞留場所確保のためラバーポールを設置する。ダイヤマークも消えかけているため修繕する。	町（道路管理者）伊勢警察署	R3	令和4年度対策済み

合同点検対策箇所一覧表

令和6年2月時点

別添1

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
33	有田小学校	県道玉川小俣線 町道長更第4号線	長更444-8付近	見通しの良い直線のためスピードが出やすく、県道横断の際に滞留場所がなく危険。	長更第4号線との交差点の外側線はRが浅いため引き直しが必要。また、県道玉川小俣線側の外側線は小学校駐車場の出入り口を含んだ十字路表記であるが、T字路が正しいため修正が必要。	県（道路管理者） 伊勢警察署	R3	令和4年度 対策済み
34	下外城田小学校	町道岡出第5号線と 県道田丸岩出線の交差点部	岡出730付近	見通しの良い直線でスピードが出やすい。	外側線標示で車道側を狭め歩行者の安全確保を検討する。また、ラバーポールを設置し交差点の立体化を検討する。	町（道路管理者） 伊勢警察署	R3	令和4年度 対策済み
35	下外城田小学校	町道原富岡線	小社曾根2237-2付近	見通しが良い直線でスピードが出やすい。	農協側の滞留場所がない（民地）ため、ラバーポールの設置を検討し、歩行者保護を行う。	町（道路管理者）	R3	令和4年度 対策済み
36	田丸小学校	町道下田辺羽根線	下田辺588付近	・大型車両の通行規制 ・通学路標識設置	周囲に工場などがあり周辺同意が取れているのか不明であり規制不可。	伊勢警察署	R4	令和4年度 不可
37	外城田小学校	県道伊勢多気線と 野篠第6号線の交差点部	野篠1248付近	北側の家から野篠第6号線を通り県道伊勢多気線を横断する手段がなく危険	左右どちらからも見通しが悪く横断歩道および指導線の設置は不可能。横断歩道の設置検討と合わせて路肩及び待避所の整備が必要。	県（道路管理者） 伊勢警察署	R3	令和4年度 不可
38	外城田小学校	蚊野積良線と 原富岡線の交差点部	積良1572付近	登校時の交通量が多いため児童が道路を横断する際危険。	交差点としての形状が整備されており交通量が300台/時以上であれば教育委員会からの要望に基づいて信号設置が検討できる。 ※基準以下のため設置不可	町（道路管理者、 教育委員会） 伊勢警察署	R3	令和4年度 不可
39	有田小学校	町道中楽長更線	長更467-1付近	通学路が並走しているため1本化し、通学路の安全対策を強化したい。	通学路振替を検討。 学校経由でアンケートを取った結果否決	町（教育委員会）	R3	令和4年度 不可
40	有田小学校	町道田丸世古線	長更459-1付近	歩行者専用信号の設置	設置基準（指針）に該当しないため信号設置はできない。	伊勢警察署	R4	令和4年度 不可
41	玉城中学校	県道田丸停車場斎明線	田丸157～154付近	歩行者・自転車優先ゾーンの設置	歩行者・自転車優先ゾーンは道路幅員不足のため設置不可。町教育委員会から中学校に対して、側溝の上を歩いてもらうよう指導を依頼する。	町（教育委員会）	R4	令和4年度 不可
42	田丸小学校	町道下田辺羽根線	下田辺1251付近	路肩に転落防止柵が無く、側溝に落下する事故も発生している。	下田辺378-4付近に転落防止柵を設置する。 ・転落防止柵設置完了。	町（道路管理者）	R3	令和3年度 対策済み
43	田丸小学校	町道田丸城郭内線	田丸114-6付近	見通しが悪く道路幅も狭いため危険。	歩行者用にカーブミラーの設置を検討する。 転落防止柵設置検討 ・カーブミラーおよび転落防止柵設置完了。	町（道路管理者）	R3	令和3年度 対策済み

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
44	田丸小学校	町道妙法寺明和線	佐田1121-1付近	信号で児童が集まる箇所であるが歩行者待避所が狭く危険である。	7時～8時30分までの間、横断（妙法寺明和線）側の信号を今までより10秒長く（15秒→25秒）して様子を見る。	伊勢警察署	R3	令和3年度対策済み
45	田丸小学校	町道浦町東西線	田丸354付近	児童の横断数が多く滞留する。	浦町東西線の車道を狭くし、グリーンペイントの幅を広げることにより児童の安全を確保する。 ・グリーンペイント施工完了。	町（道路管理者）、伊勢警察署	R3	令和3年度対策済み
46	田丸小学校	県道岩出田丸線と南浦第1号線の交差点	佐田1679付近	横断箇所であるがミマスなど大型車の通行が多く危険。	指導線（青色）が消えかかっているが、付近を舗装修繕する予定のため合わせて引き直す。また、ローソンについては乗り入れ口を3箇所程度に絞るよう指導する必要がある。通学路振り替えを検討し、従来通りとするのであれば指導線を設置する。変更するのであれば、乗入口を絞るための措置を検討する。（道路管理者対応ならばラバーポール） ・舗装補修と併せ対応完了。	県（道路管理者） 町（教育委員会）	R3	令和3年度対策済み
47	田丸小学校	町道妙法寺明和線	佐田1279番地先～佐田1229-1番地先	見通しが悪いため児童が道路を横断する際危険である。また、田辺方面への通学児童は用水施設（鉄板蓋かけ）の上を歩き登下校しており転落の恐れがある。	現道の改良を行い、車道・歩道の整備とあわせて横断歩道位置の移設する。 ・ラバーポールで歩行者保護を行った上で段差を解消した。	町（道路管理者）	R2以前	令和3年度対策済み
48	外城田小学校	町道蚊野積良線	積良1572～1552付近	見通しの良い直線でグリーンペイント施工されているが防護柵など歩行者保護が必要ではないか。	電柱設置個所の前後1mごとを目安にラバーポールを設置し、車両がはみ出してこないよう対策を検討する。 ・ラバーポール設置し歩行者保護対策を完了した。	町（道路管理者）	R3	令和3年度対策済み
49	外城田小学校	町道野篠第1号線	野篠1724-2付近	見通しが悪く自転車と児童の接触が懸念される。	野篠第1号線側の自転車の速度抑制対策として自歩道終点箇所にU字ロック（ゴム製）もしくはラバーポールの設置を検討する。防犯灯の柱が通行の支障となるため移設も実施する。横断歩道が消えかけているため補修する。 ・ラバーポールは衝突事故が懸念されるため施工せず、防犯灯の支柱移設、横断歩道塗り直し完了。	町（道路管理者、生活環境室） 伊勢警察署	R3	令和3年度対策済み
50	有田小学校	農道宮一経営体玉川長更線	日向57～長更186付近	見通しの良い直線でスピードが出やすい。	片側に外側線とグリーンペイントの施工を検討する。 ・グリーンペイント施工完了。	町（道路管理者） 伊勢警察署	R3	令和3年度対策済み
51	有田小学校	町道長更井倉第1号線	長更186付近	幹線への通り抜けで利用する車両が多いが一時停止しない。	外側線のRが浅いため深く引き直す。また、交差点部にラバーポールの設置を検討し歩行者保護を行う。 ・グリーンペイント施工、外側線引き直し完了。	町（道路管理者） 伊勢警察署	R3	令和3年度対策済み
52	下外城田小学校	町道原富岡線	小社曾根2235付近	幹線への通り抜けで利用する車両が多く、原富岡線側はスピードを出しやすく危険である。	カーブミラーのワイド化を行う。小学校プールの壁面に視線誘導標示を張り交差点に注意するよう促す。 ・カーブミラーのワイド化、視線誘導標示の施工完了。	町（生活環境室、道路管理者）	R3	令和3年度対策済み
53	下外城田小学校	岡出富岡第2号線と岡出富岡第1号線の交差点	富岡381付近	岡出富岡第1号線側は見通しの良い直線でスピードが出やすい。	富岡側から見て右手側のミラーをφ800のシングルに変更し、左側は見通しが利くため撤去する。岡出富岡第1号線側に外側線を交差点の前後40mずつ施工し、交差点に注意を促す。	町（道路管理者） 伊勢警察署	R3	令和3年度対策済み

合同点検対策箇所一覧表

令和6年2月時点

別添1

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
54	下外城田小学校	町道原富岡線	宮古2869-1付近	見通しの良い直線でスピードが出やすい。	歩行者保護として交差点北側にワンスパンのガードレール設置を検討。外側線の引き直しを行い、ゆるいカーブのため道路狹の設置も検討する。 ・ガードレールと道路狹の設置完了。	町（道路管理者） 伊勢警察署	R3	令和3年度 対策済み
55	田丸小学校	町道新田町第1号線	佐田981-1付近	・多数の企業の通勤路で、登下校時に交通量が多く、信号はあるものの歩行者信号が無いため危険である。	利用者の滞留場所が確保できず信号（柱）を建てる官有地がない。（対策不可）	伊勢警察署	R2以前	令和3年度 不可
56	外城田小学校	サニーロード	伊勢多気線 交差点 勝田5008-3付近	横断待機者に車両が衝突する恐れがある。	ガードレール設置による待機場所の確保	三重県	R2以前	令和2年度 対策済み
57	下外城田小学校	町道田丸宮古線	公園通り～宮古区 勝田3060-43～ 3086-40付近	道路幅員が狭く、通行車両と交通弱者が接触する危険がある。	グリーンベルトの設置	町（道路管理者）	R2以前	令和2年度 対策済み
58	田丸小学校	大手町世古線	田丸神社東側 田丸24-2付近	通行車両と交通弱者が接触しそうなケースがある。	交通車両にスピードを落とさせる対策を行う。 （減速ドット及びみなしセンターラインの設置）	町（道路管理者）	R2以前	令和元年度 対策済み
59	田丸小学校	新田町第1号線	郵便局付近 交差点 佐田1002-44付近	グリーンベルト等の通学路明示箇所までに道路横断する際、車両のスピードが速い及び横断者がいることがわかりづらい。※横断歩道の設置要望	横断者の待機場所が確保できないため横断歩道が設置できない。交差点明示（着色）・減速ドット設置による安全対策を行う。	町（道路管理者）	R2以前	令和元年度 対策済み
60	田丸小学校	栄町久保線	妙法寺橋 南交差点 妙法寺644-17付近	道路横断する際横断歩道がなく、車両が歩行者を認知しづらい。 （橋梁から交差点と信号が近接しているため。）	横断歩道の設置については、信号交差点が近接するため設置できない。対策として交差点明示を行う。	町（道路管理者）	R2以前	令和元年度 対策済み
61	田丸小学校	県道岩出田丸線	佐田・ミマス入口付近 佐田411-5～佐田 1756付近	通行量が多く、道路肩部を通学するため危険である。	路面塗装によるみなし歩道の設置	三重県	R2以前	令和元年度 対策済み
62	田丸小学校	妙法寺明和線	福田齒科 南 田丸39-7付近	横断待機場所の水路が開口しており、転落の恐れがある。	鉄板による蓋かけを行う。	町（道路管理者）	R2以前	令和元年度 対策済み
63	田丸小学校	町道矢野玉川線	西世古リサイクルステーション近辺 上田辺438～上田辺 588-8付近	学童の通学における道路横断箇所がないため、危険である。	グリーンベルト・指導線による通学路の明示	玉城町	R2以前	令和元年度 対策済み
64	田丸小学校	県道田丸停車場斎明線	大手町（殿町）交差点 田丸231付近	県道田丸停車場斎明線と町道大手町世古線の道路優先順位が明確でない。	交差点マーク・外側破線の表示等	三重県	R2以前	令和元年度 対策済み

合同点検対策箇所一覧表

令和6年2月時点

別添1

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
65	田丸小学校	県道田丸停車場斎明線	役場駅前線 交差点 田丸231付近	横断者が多く待機者が全員渡れないケースがある。	信号横断時間の変更（秒数延長21秒⇒26秒）	公安	R2以前	令和元年度 対策済み
66	田丸小学校	田丸城郭内線	商工会交差点南道路 田丸104-24付近	通行車両と交通弱者が接触しそうなケースがある。	ラバーポール等、歩行者と通行車両の分離対策を行う。	玉城町	R2以前	令和元年度 対策済み
67	外城田小学校	ピュアタウン蚊野第2号線	小学校・保育所間 蚊野2216-1	歩行空間に車が止まっている時があり、通行できない場合がある。	歩行空間の明示及び横断歩道の待機者の保護（ガードレール設置）を行う。	町（道路 管理者）	R2以前	令和元年度 対策済み
68	外城田小学校	蚊野積良線	矢野第1号線 交差点 部 矢野1328	通行車両と交通弱者が接触しそうなケースがある。	減速ドット設置による注意喚起及び横断待機者に対する防護設置を行う。	町（道路 管理者）	R2以前	令和元年度 対策済み
69	外城田小学校	県道伊勢多気線	蚊野（2024番地付近）	横断歩道待機者の通行車両による巻き込みおよび接触の危険がある。	ガードレール設置による待機場所の確保	三重県	R2以前	令和元年度 対策済み
70	有田小学校	町道大手町世古線	門前・坂本 地内 世古67-1～坂本315- 4付近	道路幅員が狭く、通行車両と交通弱者が接触する危険がある。	グリーンベルトの設置	玉城町	R2以前	令和元年度 対策済み
71	下外城田小学校	学校周辺	小社地内 小社曾根2234～小社 曾根2212付近	学校周辺の通学路を抜け道利用するため、スピード抑制・通学路の明示が必要	グリーンベルト及び路面標示の設置	町（道路 管理者）	R2以前	令和元年度 対策済み
72	玉城中学校	矢野玉川線	野篠第1号線 交差点 付近 野篠476-3付近	道路へ雨水がたまり車両が通過する際、通行する児童（歩道側）へ水がかぶる。	道路の補修を対応する。	玉城町	R2以前	令和元年度 対策済み
73	有田小学校	町道田丸世古線	妙法寺432-3付近	登校時の交通量が多いため児童が道路を横断する際危険である。	通学路の変更検討したが不可。交差点着色による安全対策を実施。	-	R2以前	平成30年度 対策済み
74	有田小学校	町道栄町久保線ほか1	伊勢団地近辺 久保404-4付近	交差点となっていることがわかりにくいいため、道路横断および交差点進入の際危険である。	外側線の設置による交差点の明示	玉城町	R2以前	平成30年度 対策済み
75	玉城中学校	町道中楽朝久田 線	妙法寺 貴舟前交差点 中楽15-4付近	・見通しが悪く、スピードを出す車両が多いため児童が道路を横断する際危険である。	通学路の変更検討したが不可。交差点着色による安全対策を実施。	-	R2以前	平成30年度 対策済み

合同点検対策箇所一覧表

令和6年2月時点

別添1

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
76	田丸小学校	県道岩出田丸線	久瀬医院前 佐田1756付近	交通量が多く、横断する際の児童の待機場所や歩道部分が狭く危険である。	減速を促す道路標示等の設置 ラバーポールの設置	三重県	R2以前	平成30年度 対策済み
77	田丸小学校	町道新田町第4号線	佐田・ミマス付近 佐田324-1付近	道路横断箇所に横断歩道がないため危険である。	道路標示による通行帯の設置	町（道路 管理者）	R2以前	平成29年度 対策済み
78	有田小学校	町道中楽朝久田線	中楽15-4付近	・見通しが悪く、スピードを出す車が多いため児童が道路を横断する際危険である。	歩行者信号の設置に必要な停車車両との対抗に必要なスペース（20m程）が不足。交差点明示にて対応した。	伊勢警察 署、町 （道路管 理者）	R2以前	平成29年度 対策済み
79	有田小学校	県道玉川小俣線	日向225-5付近	新規設置信号について、車が止まらずに通行することが見受けられる。	車道側信号と歩道信号の切り替わり時間を調整（3秒⇒5秒）する。	公安	R2以前	平成29年度 対策済み
80	田丸小学校	町道田丸土羽線	下田辺 サン玉城前道 路 下田辺882付近	見通しが悪いため児童が道路を横断する際危険である。	道路標示による注意喚起の設置	玉城町	R2以前	平成28年度 対策済み
81	外城田小学校	町道野篠第1号線	勝田～野篠間の三叉路 野篠1723付近	スピードを出す車が多いため児童が道路を横断する際危険である。	減速を促す道路標示等の設置	県、町 （道路管 理者）	R2以前	平成28年度 対策済み
82	下外城田小学校	県道岩出田丸線	岡出655付近	スピードを出す車が多いため児童が道路を横断する際危険である。	減速を促す道路標示等の設置	県（道路 管理者）	R2以前	平成28年度 対策済み
83	玉城中学校	県道玉川小俣線	坂本・日向 日向225-5付近	・見通しが悪く、スピードを出す車が多いため児童が道路を横断する際危険である。	信号機(歩行者用の押しボタン式) 減速を促す道路標示等の設置	県、伊勢 警察署	R2以前	平成28年度 対策済み
84	玉城中学校	町道田丸土羽線	田丸神社前下田辺 1040-3付近	スピードを出す車が多いため児童が道路を横断する際危険である。	減速を促す道路標示等の設置	町（道路 管理者）	R2以前	平成28年度 対策済み
85	玉城中学校	県道伊勢多気線	原3426-14付近	通学路歩道の狭い箇所があり、自転車と歩行者の接触の危険がある。	交通マナーの徹底を依頼	-	R2以前	平成28年度 不可
86	田丸小学校	サニーロード	下田辺757付近	・多数の企業の通勤路で、登下校時に交通量が多く、信号はあるものの歩行者信号が無いため危険である。	歩行者信号設置済み	伊勢警察 署	R2以前	平成25年度 対策済み



合同点検対策箇所一覧表

令和6年2月時点

別添1

番号	学校	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	登録年度	対策年度
87	外城田小学校	県道伊勢多気線	野篠407-11 ～原3426-1	・自歩道が狭く、歩行者と自転車が接触する恐れがある。	検討中 一部着手（野篠地内）L=344.5m	県（道路 管理者）	R2以 前	平成25年度 対策済み
88	外城田小学校	県道伊勢多気線 サニー交差点	勝田4958-1付近	・東西方向の右折矢印信号がないため、右折車両がギリギリまで交差点内に滞留し、速やかに横断できず危険である。	右折矢印信号設置済み	伊勢警察 署	R2以 前	平成25年度 対策済み
89	外城田小学校	田丸田宮寺線 サニー交差点	勝田3677-1付近	・交通量が多く、見通しが悪いため横断時に危険である。	信号設置→通学路変更で対応済み	町（教育 員会）伊 勢警察署	R2以 前	平成25年度 対策済み
90	有田小学校	県道日向小俣線	日向225-5付近	・見通しが悪く、スピードを出す車両が多いため児童が道路を横断する際危険である。	路面表示設置・カラー舗装済み	県 （道路管 理者）	R2以 前	平成25年度 対策済み
91	下外城田小学校	町道原富岡線	宮古2829付近	交通量が多く、道路を横断することに危険を伴う。	歩行者信号設置済み	伊勢警察 署、町 （道路管 理者）	R2以 前	平成25年度 対策済み

【対策検討メンバー】 玉城町教育委員会、玉城町建設課、玉城町税務住民課、伊勢警察署、伊勢建設事務所保全課